

**Transport Canada / Transports Canada  
Civil Aviation / Aviation Civile**

**\*\* Le texte français suit l'anglais. \*\***

The following has recently been posted to the [Transport Canada AD website](#):

**Number:** CF-2018-12

**Subject:** **ENGINE – MATERIAL ANOMALY FOR CERTAIN HIGH PRESSURE (HP) CENTRIFUGAL IMPELLERS**

**Applicability:** Pratt & Whitney Canada (P&WC) model PW150A engines that have HP centrifugal impellers with serial numbers listed in table 1 and 2 of P&WC Service Bulletin (SB) 35331 revision 1.

**Link:** <http://www.wapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/AWD-CN/documents/CF-2018-12-E.pdf>

**Number:** CF- 2018-13

**Subject:** **EQUIPMENT/FURNISHING - PASSENGER SEATS – UNSECURED PASSENGER SAFETY LAP BELTS**

**Applicability:** Diamond Aircraft model DA 62 aeroplanes, serial numbers 62.009, 62.011, 62.016, 62.017, 62.018, 62.019, 62.022, 62.023, 62.024, 62.027, 62.028, 62.029, 62.033, 62.035, 62.036, 62.039, 62.040, 62.042 through 62.047, 62.049, 62.050, 62.051, 62.052, 62.054, 62.055, 62.057, 62.058, 62.059, 62.061, 62.063 through 62.079, 62.C002 and 62.C004.

**Link:** <http://www.wapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/AWD-CN/documents/CF-2018-13-E.pdf>

**Number:** CF-2018-14

**Subject:** **FUSELAGE - BELLY FAIRING - BLOCKED DRAINAGE HOLES**

**Applicability:** Bombardier Inc. model BD-700-1A10 and BD-700-1A11 aeroplanes, serial numbers 9001 through 9707, 9709 through 9717, 9719 through 9726, 9728, 9730, 9732 through 9734, 9736 through 9740, 9742 through 9745, 9749, 9751, 9757, and 9998.

**Link:** <http://www.wapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/AWD-CN/documents/CF-2018-14-E.pdf>

You are receiving this notification as a subscriber to the Transport Canada Civil Aviation e-Bulletin alert service. To unsubscribe, please use the form available on this Web page:

<http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/opssvs/menu-1152.htm>

For further information on **e-Bulletin**, you may wish to visit:

<http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/opssvs/managementservices-referencecentre-menu-113.htm> . You

can also contact Transport Canada's Civil Aviation Communications Centre at 1-800-305-2059 or at [services@tc.gc.ca](mailto:services@tc.gc.ca) for questions regarding this service.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Les informations suivantes ont été récemment publiées sur le [site Web des consignes de navigabilité de Transports Canada](#) :

**Numéro:** CF-2018-12

**Sujet:** **MOTEUR – DEFAUT DE MATERIAU POUR CERTAINS COMPRESSEURS CENTRIFUGES HAUTE PRESSION (HP)**

**Applicabilité:** Les moteurs de modèle PW150A de Pratt & Whitney Canada (P&WC) comprenant des compresseurs centrifuges HP ayant les numéros de série indiqués aux tableaux 1 et 2 de la révision 1 du bulletin de service (BS) 35331 de P&WC.

**Lien:** <http://www.wapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/AWD-CN/documents/CF-2018-12-F.pdf>

**Numéro:** CF- 2018-13

**Sujet:** ÉQUIPEMENTS/FOURNITURES – SIÈGES PASSAGERS – CEINTURES DE SÉCURITÉ DES SIÈGES PASSAGERS NON SÉCURISÉES

**Applicabilité:** Les avions de Diamond Aircraft modèle DA 62 portant les numéros de série 62.009, 62.011, 62.016, 62.017, 62.018, 62.019, 62.022, 62.023, 62.024, 62.027, 62.028, 62.029, 62.033, 62.035, 62.036, 62.039, 62.040, 62.042 à 62.047, 62.049, 62.050, 62.051, 62.052, 62.054, 62.055, 62.057, 62.058, 62.059, 62.061, 62.063 à 62.079, 62.C002 et 62.C004.

**Lien:** <http://www.wapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/AWD-CN/documents/CF-2018-13-F.pdf>

**Numéro:** CF-2018-14

**Sujet:** FUSELAGE – CARENAGE VENTRAL – TROUS DE DRAINAGE BOUCHES

**Applicabilité:** Les avions de Bombardier Inc. modèles BD-700-1A10 et BD-700-1A11 portant les numéros de série 9001 à 9707, 9709 à 9717, 9719 à 9726, 9728, 9730, 9732 à 9734, 9736 à 9740, 9742 à 9745, 9749, 9751, 9757, et 9998..

**Lien:** <http://www.wapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/AWD-CN/documents/CF-2018-14-F.pdf>

Vous recevez cet avis électronique à titre d'abonné au service d'alerte par courriel de Transports Canada Aviation civile. Si vous désirez vous désabonner, veuillez utiliser le formulaire disponible à cette page Web : <http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/menu-1152.htm>

Pour autres informations reliées au bulletin électronique, vous pouvez visiter :

<http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-menu-113.htm>. Vous pouvez contacter le Centre de communications de l'Aviation civile de Transports Canada au 1-800-305-2059 ou [services@tc.gc.ca](mailto:services@tc.gc.ca) pour toutes questions à l'égard de ce service

Email secured by Check Point

#####