

**Transport Canada Civil Aviation (TCCA)
Transports Canada, Aviation Civile (TCAC)**

Recently Issued Document / Document récemment publié

**** Le texte français suit l'anglais. ****

The following has recently been posted to the [Transport Canada CASA website](#):

Number: CF-2011-24R1

Subject: WINGS-WING TO FUSELAGE ATTACHMENT JOINTS - BARREL NUT CRACKING

Applicability: Bombardier Inc. model DHC-8 Aeroplane Models 400, 401 and 402

Link: <https://www.wapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2011-24R1-E.PDF>

Number: CF-2018-01R1

Subject: ATA 32 - LANDING GEAR – NOSE LANDING GEAR DRAG STRUT LOCK LINK WEAR

Applicability: Bombardier Inc. model DHC-8-400, -401 and -402 aeroplanes

Link: <https://www.wapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2018-01R1-E.PDF>

Number: CF-2009-11R3

Subject: ATA - 32 - FAILURE OF THE MAIN LANDING GEAR STABILIZER BRACES

Applicability: Bombardier Inc. model DHC-8- 400, 401 and 402 aeroplanes

Link: <https://www.wapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2009-11R3-E.PDF>

Number: CF-2019-03

Subject: TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS – NEW AIRWORTHINESS LIFE LIMITATIONS

Applicability: Bell Helicopter Textron Canada Ltd. (BHTCL) model 429 Helicopters

Link: <https://www.wapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2019-03-E.PDF>

You are receiving this notification as a subscriber to the Transport Canada Civil Aviation e-Bulletin alert service. To unsubscribe, please use the form available on this Web page:

<http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/opssvs/menu-1152.htm>

For further information on **e-Bulletin**, you may wish to visit:

<http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/opssvs/management-services-reference-centre-menu-113.htm> .

You can also contact Transport Canada's Civil Aviation Communications Centre at 1-800-305-2059 or at services@tc.gc.ca for questions regarding this service.

Les informations suivantes ont été récemment publiées sur le [site Web des ASAC de Transports Canada](#) :

Numéro: CF-2011-24R1

Sujet: AILES-POINTS DE FIXATION DE L' AILE AU FUSELAGE – ÉCROUS SPHÉRIQUES FISSURÉS

Applicabilité: Les avions de Bombardier Inc. des modèle 400, 401 et 402

Lien: <https://www.wapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2011-24R1-F.PDF>

Numéro: CF-2018-01R1

Sujet: ATA 32 - TRAIN D'ATTERRISSAGE – USURE DE LA BIELLETTE DE VERROUILLAGE DE LA CONTREFICHE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE AVANT

Applicabilité: Les avions de Bombardier Inc. modèle DHC-8-400, -401 et -402

Lien: <https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2018-01R1-F.PDF>

Numéro: CF-2009-11R3

Sujet: ATA - 32 - DÉFAILLANCE DES CONTREFICHES DE STABILISATION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

Applicabilité: Les avions de Bombardier Inc. modèle DHC-8-400, -401 et -402

Lien: <https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2009-11R3-F.PDF>

Numéro: CF-2019-03

Sujet: LIMITES DE TEMPS/VÉRIFICATIONS D'ENTRETIEN – NOUVELLES LIMITES DE DURÉE DE VIE DE NAVIGABILITÉ

Applicabilité: Les hélicoptères de Bell Helicopter Textron Canada Ltd. (BHTCL) modèle 429

Lien: <https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/awd-cn/documents/CF-2019-03-F.PDF>

Vous recevez cet avis électronique à titre d'abonné au service d'alerte par courriel de Transports Canada Aviation civile. Si vous désirez vous désabonner, veuillez utiliser le formulaire disponible à cette page Web : <http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/menu-1152.htm>

Pour autres informations reliées au bulletin électronique, vous pouvez visiter :

<http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-menu-113.htm>.

Vous pouvez contacter le Centre de communications de l'Aviation civile de Transports Canada au 1-800-305-2059 ou services@tc.gc.ca pour toutes questions à l'égard de ce service.